

Router MODECOM MC-420

Niedziałające niektóre strony WWW

Rozwiązanie:

- 1.** Ustawienie statycznie (ręcznie) na karcie sieciowej serwerów DNS.
- 2.** Wyłączenie protokołu IP6 (Vista, Windows 7) na karcie sieciowej.
- 3.** Zmniejszenie wartości MTU na 1492 lub niżej. Ustaw najwyższą działającą wartość.