MODECOM FREETAB 2096 + / 8GB BLACK

Aktualizácia programového vybavenia >>> Android 4.1.1 JB >>> Version 1

- Pred aktualizáciou nabite tablet
- Aktualizácia vymaže všetky dáta z prístroja
- Prosím, vykonajte aktualizáciu procesu v súlade s pokynmi
- Ak chcete spustiť aktualizáciu, je nutné pripojiť tablet k počítaču

První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.

- 1. Pripravte si tablet a micro usb kábel, ktorý je zahrnutý v balení
- 2. Z nasledujúceho odkazu si stiahnite súbor obsahujúci zložku aktualizácie softvérovú verziu http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS/Firmware/Black_Front/8GB/Android_4.1.1/Version_1/SK/Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip
- **3.** Odzipujte súbor **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip** na vašom počítači alebo notebooku, vytvorte priečinok s názvom Firmware_2096_android_4.1.1_version_1
- 4. Spustite súbor RKBatchTool.exe v priečinku RKBatchTool_v1.7

Rockchip Batch Tool v1.7					- • ×
Firmware:					File
FW Ver: BOOT Ver:	FW Time: BOOT Time:		Support Chip:		
1	2		3	4	
5	6		7	8	
Language Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

Vypnite tabliet, ak je zapnutý a pripojte kábel usb k vášmu PC alebo notebooku. Stlačte a podržte tlačidlo V+ a Power, potom stlačte Reset tlačidlo pomocou kolíky a držať ešte asi 5 sekúnd tlačidlo V+ a Power, je tablet detekovaný ako "Neznáme zariadenie", systém očakáva, že pridanie ovládačov, ktoré majú byť pridané pomocou Správcu zariadení

Ovládače sú umiestnené v **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** desky. Ovládače môžu byť pridané do systému pomocou Správcu zariadení systému (Control Panel > Device Manager) alebo (Computer > Properties > Device Manager)

▲ a computer23
Baterie
🖌 🕼 Inne urządzenia
🛄 🛄 Nieznane urządzenie
a 🌆 Karty graficzne
NVIDIA GeForce 310M
🖌 👰 Karty sieciowe
🚽 🔮 Broadcom 802.11n Network Adapter
📲 Karta wirtualnego miniportu WiFi firmy Microsoft
Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
📲 Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
🛄 Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
D 1 Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM I LPT)
Procesory
Stacje dyskow
Stacje dyskow CD-KOW/DVD
Urządzenia do obrazowania
▷ · Immorphic orządzenia systemowe

computer23				
🕞 🦢 Baterie				
🖌 🖟 Inne urządzenia				
🦾 📠 Nieznane urządzowie				
🖌 🖳 Karty graficzne	Aktualizuj oprogramowanie sterownika			
	Wyłącz			
NVIDIA GeForce	Odinstaluj			
🖌 👰 Karty sieciowe				
Broadcom 802.11	Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu			
💽 Karta wirtualnegi	Właściwości			
Marvell Yukon 88				
Urządzenie Bluetooth	(Protokół TDI RFCOMM)			
🛄 🗓 Urządzenie Bluetooth	i (sieć osobista)			
Klawiatury				
Komputer				
Kontrolery dźwięku, wideo i gier				
Nontrolery IDE ATA/ATAPI				
Kontrolery uniwersalnej r	magistrali szeregowej			
De Monitory				
Mysz i inne urządzenia w	skazujące			
Odbiorniki radiowe Bluet	tooth			
Porty (COM i LPT)				
Procesory				
Stacje dysków				
Stacje dysków CD-ROM/DVD				
Irządzenia do obrazowania				
Urządzenia interfejsu HID)			
Urządzenia systemowe				

 computer23 Seterie Inne urządzenia 	
Mieznane urządzenie	 X_
🕞 🧕 Kreator aktualizacji sterowników - Nieznane urządzenie	
W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika?	
Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urządzenia na tym komputerze i w Internecie, jeśli tej opcji nie wyłączono w ustawieniach instalacji urządzenia.	
Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika ręcznie.	
	Anuluj

6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)





7. Regulátor bol pridaný do systému, môžete pokračovať v práci s programom RKBatchTool

⊿ 🚔 computer23	
> 🗃 Baterie	
⊿ · ∭o Inne urządzenia	
In Mezhane urządzenie	
Kreator aktualizacji sterownikow - RK30 Device	
	٦
System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika	
System Windows zakończył instalowanie oprogramowania sterownika dla tego urządzenia:	
RK30 Device	
Zamknij	

8. V prípade, že vodiči boli riadne námestie z nich je svetlozelená, klikněte na tlačítko File a vyberte soubor s názvem Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.img v priečinku Firmware_2096_android_4.1.1_version_1

Rockchip Batch Tool v1.7			
Firmware:			File
FW Ver: BOOT Ver:	FW Time: BOOT Time:	Support Chip:	
			· · · ·
MODECOM FreeTAB	2	3	4
2-1-1			
5	6	7	8
Language Upgrade	Restore	Switch Clear	Save Exit

Firmware:		File
FW Ver: BOOT Ver:	FW Time: BOOT Time:	Support Chip:
ſ	🕽 Otwieranie	
	Szukaj w: 🌗 Firmware_MODEL_android_VERSIO 🖣	• 🎯 🤣 📂 🛄 •
	Nazwa	Data modyfikacji Tj
	RKBatchTool v1.7	2013-08-05 11:29 Fc
	HIRMWARE_MODEL_ANDROID_VERSION	2013-07-26 15:29 PI
MODECOM Free I/	Nazwa pliku:	Otwórz
	Pliki typu: Firmware(*.img)	✓ Anuluj
2-1-1		
5	6	7 8

9. Kliknite na **Upgrade**, program začne aktualizačný postup, počkajte niekoľko minút, neodpájajte zariadenie od vášho počítača počas aktualizačného procesu. Operácia trvá niekoľko minut

🌄 Rockchip Bat	tch Tool v1.7					- C X
Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img						File
FW Ver:	4.2.02	FW Time:	2013-07-26 15:29:15	Support Chip:	RK31	
BOOT Ver:	1.24	BOOT Time:	2013-06-21 16:59:45			
Loading firm Loading firm	ware ware Finished.					
- MODEC	OM FreeTAB 1 2-1-1	2		3	4	
	5	6		7	8	
Language	Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

🕞 Rockchip Bat	ch Tool v1.7					
Firmware:	C:\Firmware_MOD	File				
FW Ver:	4.2.02	FW Time:	2013-07-26 15:29:15	Support Chip:	RK31	
BOOT Ver:	1.24	BOOT Time:	2013-06-21 16:59:45			
(Layer 2-1-1) (Layer 2-1-1)	 Get FlashInfo S Prepare IDB State Prepare IDB Succession Download IDB State Download IDB State Reset Device State Wait For Loader Wait For Loader Test Device State Test Device State Download Firmwat 	uccess rt cess art iccess art iccess Start Success rt iccess re Start				
MODEC	OM FreeTAB	2		3	4	
Downlo	ad (84%)					
	5	6		7	8	
Language	Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

Rockchip Batch Tool v1.7						
Firmware:	Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img					
FW Ver:	4.2.02	FW Time:	2013-07-26 15:29:1	5 Support Chip:	RK31	
BOOT Ver:	1.24	BOOT Time:	2013-06-21 16:59:4	5		
(Layer 2-1-1) (Layer 2-1-1)	 Download IDB S Reset Device S Reset Device S Wait For Loade: Test Device St Test Device Su Download Firmw Download Firmw Reset Device S Reset Device S 	uccess tart uccess r Start r Success art ccess are Start are Start are Success tart uccess ss <i> Fail<0> Tir</i>	ne<113257>ms********			
MODEC	OM FreeTAB	2		3	4	
	5	6		7	8	
Language	Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

Softvér bol správne nainštalovaný, odpojte zariadenie od počítača

