

MODECOM

MODECOM FREETAB 8025 IPS IB

Aktualizacja systemu >>> **Windows 10**

Drogi kliencie,

Aktualizacja do systemu Windows 10 za pomocą Windows Update jest całkowicie bezpieczna.

Aktualizacja zajmuje tylko 2 GB, gdyż używa już zainstalowanych sterowników i nic złego nie może się zdarzyć.

Prawidłowa aktualizacja do systemu Windows 10 może być wykonana jedynie za pomocą Windows Updates z poziomu systemu Windows 8.1, lub na poziomie serwisu Modecom z oryginalnych nośników instalacyjnych.

Każdy inny sposób aktualizacji jest niewłaściwy, gdyż zostają usunięte bardzo ważne pliki systemowe. Microsoft udostępnił bardzo łatwy w obsłudze system aktualizacji za pomocą usługi Windows Updates z poziomu systemu Windows 8.1 do Windows 10. Aktualizacja dokonana w ten sposób gwarantuje, że tablet będzie działał poprawnie.

Jeśli używasz innego sposobu aktualizacji np. za pomocą "media creation tool", które jest przeznaczone do klasycznego komputera PC, a nie do tabletu, który nie posiada wspólnych elementów takich jak WiFi, karta dźwiękowa, moduł Bluetooth itp. możesz natrafić na dużą ilość problemów związanych z prawidłowym działaniem.

To jest powód, dla którego nie powinno się wykonywać aktualizacji w inny sposób jak za pomocą Windows Updates.

Instalacja systemu Windows za pomocą dołączonej płyty CD-ROM lub pamięci pendrive lub pamięci SDcard może skasować klucz licencyjny systemu oraz usunąć sterowniki urządzeń.