MODECOM FREETAB 2096 + / 4GB BLACK

Aktualizace programového vybavení >>> Android 4.1.1 JB >>> Version 1

- Před aktualizací nabijte tablet
- Aktualizace vymaže všechna data z přístroje
- Prosím, proveďte aktualizaci procesu v souladu s pokyny
- Chcete-li spustit aktualizaci, je nutné připojit tablet k počítači

První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.

- 1. Připravte si tablet a micro usb kabel, který je zahrnut v balení
- 2. Z následujícího odkazu si stáhněte soubor obsahující složku aktualizace softwarovou verzi

http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB 2096 PLUS/Firmware/Black Front/4GB/Android 4.1.1/Version 1/CZ/Firmware 2096 android 4.1.1 version 1.zip

- **3.** Odzipujte soubor **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip** k počítači nebo notebooku, vytvořte složku s názvem Firmware_2096_android_4.1.1_version_1
- 4. Spusťte soubor RKBatchTool.exe ve složce RKBatchTool_v1.7

Rockchip Batch Tool v1.7			
Firmware: FW Ver: BOOT Ver:	FW Time: BOOT Time:	Support Ch	File
MODECOM FreeTAB	2	3	
5	6	7	8
Language Upgrade	Restore	Switch Clear	Save Exit

5. Vypněte tablet, pokud je zapnutý a připojte kabel usb k vašemu PC nebo notebooku. Stiskněte a podržte tlačítko V+ a Power, poté stiskněte a podržte tlačítko Reset stisknuté ještě asi 5 sekund V+ a Power, je tablet detekován jako "Neznámé zařízení", systém očekává, že přidání ovladačů, které mají být přidány pomocí Správce zařízení



Ovladače jsou umístěny v **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** složce. Ovladače mohou být přidány do systému pomocí Správce zařízení systému (Control Panel > Device Manager) nebo (Computer > Properties > Device Manager)

▲ a computer23
Baterie
🖌 🕼 Inne urządzenia
🛄 🛄 Nieznane urządzenie
a 🌆 Karty graficzne
NVIDIA GeForce 310M
🖌 👰 Karty sieciowe
🚽 🔮 Broadcom 802.11n Network Adapter
📲 Karta wirtualnego miniportu WiFi firmy Microsoft
Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
📲 Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
🛄 Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
D 1 Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM I LPT)
Procesory
Stacje dyskow
Stacje dyskow CD-KOW/DVD
Urządzenia do obrazowania
▷ · Immorphic orządzenia systemowe

computer23				
🕞 🦢 Baterie				
🖌 🖟 Inne urządzenia				
🦾 📠 Nieznane urządzowie				
🖌 🖳 Karty graficzne	Aktualizuj oprogramowanie sterownika			
	Wyłącz			
NVIDIA GeForce	Odinstaluj			
🖌 👰 Karty sieciowe				
Broadcom 802.11	Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu			
💽 Karta wirtualnegi	Właściwości			
Marvell Yukon 88				
Urządzenie Bluetooth	(Protokół TDI RFCOMM)			
🛄 🗓 Urządzenie Bluetooth	i (sieć osobista)			
Klawiatury				
Komputer				
Kontrolery dźwięku, wide	eo i gier			
Kontrolery IDE ATA/ATA	PI			
🔈 🖷 Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej				
Monitory				
Mysz i inne urządzenia w	skazujące			
Odbiorniki radiowe Bluet	tooth			
Porty (COM i LPT)				
Procesory				
Stacje dysków				
Stacje dyskow CD-ROM/DVD				
Urządzenia do obrazowal	nia			
Urządzenia interfejsu HID)			
Urządzenia systemowe				

 computer23 Seterie Inne urządzenia 	
Mieznane urządzenie	— ×—
🕞 🧕 Kreator aktualizacji sterowników - Nieznane urządzenie	
W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika?	
Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urządzenia na tym komputerze i w Internecie, jeśli tej opcji nie wyłączono w ustawieniach instalacji urządzenia.	
Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika ręcznie.	
	Anuluj

6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit) RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)





7. Regulátor byl přidán do systému, můžete pokračovat v práci s programem RKBatchTool

⊿ 🚔 computer23	
> 🗃 Baterie	
⊿ · ∭o Inne urządzenia	
In Mezhane urządzenie	
Kreator aktualizacji sterownikow - RK30 Device	
	٦
System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika	
System Windows zakończył instalowanie oprogramowania sterownika dla tego urządzenia:	
RK30 Device	
Zamknij	

8. V případě, že řidiči byli řádně náměstí číslo 1 se změní na zelenou, klikněte na File vyberte soubor Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.img ve složce Firmware_2096_android_4.1.1_version_1

Rockchip Batch Tool v1.7			
Firmware:			File
FW Ver: BOOT Ver:	FW Time: BOOT Time:	Support Chip:	
			· · · ·
MODECOM FreeTAB	2	3	4
2-1-1			
5	6	7	8
Language Upgrade	Restore	Switch Clear	Save Exit

Firmware:		Fi	le
FW Ver: BOOT Ver:	FW Time: BOOT Time:	Support Chip:	
ſ	🔊 Otwieranie		
	Szukaj w: 👔 Firmware_MODEL_android_VERSN	0 🗸 🎯 🏂 📂 🛄 🗸	
	Nazwa	Data modyfikacji Ty	
	🖺 RKBatchTool v1.7	2013-08-05 11:29 Fc	
	Firmware_MODEL_android_VERSION	2013-07-26 15:29 PI	
MODECOM FreeT/	III Nazwa pliku: Pliki typu: Firmware(*.ing)	Otwórz Anuluj	
2-1-1		4	
5	6	7 8	
	rrada Bastara Switch		

9. Klikněte na **Upgrade**, program začne aktualizační postup, počkejte několik minut, neodpojujte zařízení od počítače během aktualizačního procesu. Operace trvá několik minut

🌮 Rockchip Bat	tch Tool v1.7					- C X
Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img						File
FW Ver:	4.2.02	FW Time:	2013-07-26 15:29:15	Support Chip:	RK31	
BOOT Ver:	1.24	BOOT Time:	2013-06-21 16:59:45			
Loading firm	ware ware Finished.					
- MODEC	OM FreeTAB 1 2-1-1	2		3	4	
	5	6		7	8	
Language	Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

🕞 Rockchip Bat	ch Tool v1.7					
Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img						File
FW Ver:	4.2.02	FW Time:	2013-07-26 15:29:15	Support Chip:	RK31	
BOOT Ver:	1.24	BOOT Time:	2013-06-21 16:59:45			
(Layer 2-1-1) (Layer 2-1-1)	 Get FlashInfo S Prepare IDB State Prepare IDB Succession Download IDB State Download IDB State Reset Device State Wait For Loader Wait For Loader Test Device State Test Device State Download Firmwat 	uccess rt cess art iccess art iccess Start Success rt iccess re Start				
MODEC	OM FreeTAB	2		3	4	
Downlo	ad (84%)					
	5	6		7	8	
Language	Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

DRockchip Batch Tool v1.7						
Firmware:	C:\Firmware_MOI	EL_android_VERSI	ON/Firmware_MODEL_an	droid_VERSION.img		File
FW Ver:	4.2.02	FW Time:	2013-07-26 15:29:1	5 Support Chip:	RK31	
BOOT Ver:	1.24	BOOT Time:	2013-06-21 16:59:4	5		
(Layer 2-1-1) (Layer 2-1-1)	 Download IDB St Reset Device St Reset Device St Wait For Loader Wait For Loader Test Device Sts Test Device State Download Firmwat Reset Device State Reset Device State Reset Device State Reset Device State 	access Eart access - Start - Success art are Success are Start are Success tart access tart access	ne<113257>ms*******	8		
MODEC	OM FreeTAB	2		3	4	
	5	6		7	8	
Language	Upgrade	Restore	Switch	Clear	Save	Exit

Software byl správně nainstalován, odpojte zařízení od počítače

